

Corredor	Ruta	Tramo	Tipo de Calzada	Condiciones de transitabilidad	Condic. de la calzada	Condiciones del ambiente	Observaciones
LTE. CON RIO NEGRO - TRELEW - CRIVADAVIA - LTE. CON SANTA CRUZ	3	Aº VERDE - PTO. MADRYN	PAV	T.P.	NORMAL	DESPEJADO	BANQUINAS NORMAL - ANIMALES SUELTOS - VIENTO LEVE
	3	PTO. MADRYN - TRELEW	PAV	T.P.	NORMAL	P/NUBLADO	CALZADA DEFORMADA DE SUR A NORTE - BANQUINAS CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - VIENTO LEVE
	3	TRELEW - GARAYALDE	PAV	T.P.	NORMAL	P/NUBLADO	BANQUINAS CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - VIENTO LEVE
	3	GARAYALDE - C.RIVADAVIA	PAV	T.P.	NORMAL	P/NUBLADO	CALZADA HUMEDA EN SECTORES - BANQ. CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO
	3	C.RIVADAVIA - LTE.STA.CRUZ	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HUMEDA EN SECTORES - BANQUINAS INESTABLES - ANIMALES SUELTOS - VIENTO MODERADO
S.C.DE BARILOCHE - EL BOLSON	40	S.C. de BARILOCHE - EL BOLSON	PAV	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA HUMEDA Y CON BAJA ADHERENCIA POR LLUVIAS AISLADAS. BANQ. INESTABLES CON NIEVE. TRAMO CON RIEGO DE SOLUCIÓN SALINA. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO. SE RECOMIENDA NO CIRCULAR DE NOCHE. PROBAB. DE NEVADAS
	40	EL BOLSON - ACC. CHOLILA	PAV	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA MOJADA POR LLUVIA - BANQ. CON BARRO - ANIM. SUELTOS - EQUIPOS VIALES TRABAJANDO - VIENTO LEVE - LLOVIENDO
	40	ACC. CHOLILA - EMP. RNNº259	PAV	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA HUMEDA POR SAL EN SECTORES - BANQUINAS CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - EQ. VIALES TRABAJANDO - VIENTO LEVE - LLOVIZNAS
	259	EMP. RNNº40 - ESQUEL	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HUMEDA POR SOLUCIÓN SALINA - BANQUINAS CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - LLOVIZNAS
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA	40	EMP.RNNº259 - TECKA	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SOLUCIÓN SALINA - BANQ. CON BARRO - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - VIENTO LEVE
	40	TECKA - GOB. COSTA	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SOLUCIÓN SALINA - BACHES DEL KM 1635 AL 1638 - BANQ. CON BARRO - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO
	40	GOB.COSTA - EMP. RNNº26	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SOLUCIÓN SALINA - BANQ. CON BARRO - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO
	26	EMP.RNNº40 - SARMIENTO	PAV	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SAL EN SECTORES - BANQ. CON BARRO - EQUIPOS VIALES TRABAJANDO - VIENTO
	26	SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA	PAV	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SAL EN SECTORES - BANQUINAS CON BARRO - EQUIPOS VIALES TRABAJANDO - VIENTO LEVE
ACC. RIO MAYO - LTE. CON SANTA CRUZ	40	EMP.RNNº26 - RÍO MAYO	PAV	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SAL EN SECTORES, BACHES EN SECTORES - BANQUINAS CON BARRO - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - VIENTO
	40	RÍO MAYO - LTE.STA.CRUZ	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SAL EN SECTORES - BANQUINAS CON BARRO - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - VIENTO LEVE
A LTE. CON CHILE	260	EMP.R.N.Nº40 - LTE. CON CHILE	RIPIO	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA CON SECTORES BARRO Y POZOS EN CALZADA - BANQ. CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - EQUIPOOS VIALES TRABAJANDO - VIENTO
ESQUEL - TREVELIN - LTE. CON CHILE	259	ESQUEL - TREVELIN	PAV	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA HÚMEDA POR SOLUCIÓN SALINA - BANQ. CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - LLOVIZNAS
	259	TREVELIN - LTE. CON CHILE	RIPIO	T.P.	HUMEDA	NUBLADO	CALZADA CON BARRO EN SECTORES - BANQUINAS CON BARRO - ANIM. SUELTOS - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - LLOVIZNAS
RAWSON - TRELEW - LOS ALTARES - TECKA - ESQUEL	25	RAWSON - LAS PLUMAS	PAV	T.P.	NORMAL	P/NUBLADO	CALZADA HUMEDA EN SECTORES - BANQUINAS INESTABLES - ANIM. SUELTOS - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - VIENTO LEVE
	25	LAS PLUMAS - LOS ALTARES	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZ. DEFORMADA - BANQ. INESTABLES - DESVÍO DEL KM 207 AL 227 - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - ANIMALES SUELTOS
	25	LOS ALTARES - PASO DE INDIOS	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA DEFORMADA, RESBALADIZA EN SECTORES - BANQ. INESTABLES - ANIM. SUELTOS - EQ. DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - HELADAS LEVES
	25	PASO DE INDIOS - TECKA	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HUMEDA, CON SOLUCIÓN SALINA - BANQ. INESTABLES CON BARRO - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - VIENTO LEVE
	40 Y 259	TECKA - ESQUEL	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HUMEDA POR SOLUCIÓN SALINA - BANQ. CON BARRO - EQUIPOS DE VIALIDAD NACIONAL TRABAJANDO - VIENTO LEVE
A EL MAITEN - LTE. CON RIO NEGRO	1S40	EMP. RNNº40 - EMP. RPNº70	RIPIO	T.P.	NORMAL	NUBLADO	SECTORES CON BARRO EN SECTORES - BANQ. INESTABLES CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - VIENTO LEVE - LLOVIZNAS
	1S40	EMP. RPNº70 - EL MAITEN	PAV	T.P.	NORMAL	NUBLADO	CALZADA HUMEDA EN SECTORES - BANQ. INESTABLES CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - VIENTO LEVE - LLOVIZNAS
	1S40	EL MAITEN - LTE. CON RIO NEGRO	RIPIO	T.P.	NORMAL	NUBLADO	SECTORES CON BARRO EN SECTORES - BANQ. INESTABLES CON BARRO - ANIMALES SUELTOS - VIENTO LEVE - LLOVIZNAS

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

- TN: TRANSITABLE NORMAL
- TP: TRANSITABLE CON PRECAUCION
- TEP: TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION
- INT: INTRANSITABLE - TRANSITO INTERRUMPIDO

TELÉFONOS: 0280-4421281

WEB: www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional

.....
Firma Encargado